


**Рис.2.** Блок-схема подключения внешних контактов БУАД-4-29.




**Рис. 3.** Схема подключения внешних контактов БУАД-4-29.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 1. Параметры БУАД-4-29.А

ТР.АВ А\В	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	Д	Е	F
	V3 300 мм/сек	Facs 300 H	Fall 250 H	Farr 120 H	C7 5 MM	C8 58 MM	C1 10 MM	V1 100 MM/сек	V2 100 MM/сек	V4 80 MM/сек	V5 80 MM/сек	V6 80 MM/сек	KC3 127 -	KC5 127 -	Sw_tab 0 C5.C3	Dkeepo 0 *Ks MM
ТР.1-	V3 270 мм/сек	Facs 150 H	Fall 120 H	Farr 20 H	C7 0 MM	C8 58 MM	C1 10 MM	V1 100 MM/сек	V2 100 MM/сек	V4 40 MM/сек	V5 40 MM/сек	V6 80 MM/сек	KC3 127 -	KC5 127 -	Sw_tab 10 C5.C3	Dkeepc 37 *Ks MM
ТР.2-	Set_pd 1 -	Len 0 *Ks MM	DO 12 *Ks MM	DC 9 *Ks MM	Farrm 120 H	Vsyn 100 MM/сек	Fsyn 0 H	Vbar 70 MM/сек	TO_O 255 *0.1сек	TO_C 255 *0.1сек	Bar_sl 0 -	Bar_ret 10 MM	Bar_op 0 -	C_vko 40 *Ks MM	C_vkz 10 *Ks MM	Set_dm 1 -
ТР.3-	Fkco 0 H	Fpcl 60 H	Fvkz 10 H	Vmin 1 MM/сек	Varr 80 MM/сек	Varm 200 MM/сек	Narm 0 MM							Arr_o 1 -	Sw_ind 0 -	KL_mov 0 -
ТР.4-	W0 350 *0.1%	Fp0 990 *0.1%	Fp0 40 *0.1Гц	Fp1 400 *0.1Гц												
ТР.Е-	Par_str 4 -	Par_col 4 -	Pass_u 0E00 -	Pass_a 3A87 -												



ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО