



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

142171, г.Щербинка, Московская область, ул. Первомайская, 6.

Дирекция - (095) 739-67-00, факс (095) 712-69-90

Маркетинг - (095) 739-67-39 (многоканальный),

(0967) 67-22-97, 67-22-98, 67-05-48

E-mail: lift@shlz.ru, www.shlz.ru

Исх. № 30.10-5/65

От 17 сентября 2007

ТД «Щербинские лифты»
и сервисным центрам ОАО «ЩЛЗ»

ОАО «ЩЛЗ» внедрило на пассажирских лифтах новую конструкцию безредукторного привода дверей взамен, ранее применяемого редукторного. Редукторные привода дверей обладали большим тяговым усилием и затирание башмаков дверей кабины не влияло на работу лифта. Для обеспечения более надежной работы безредукторных приводов дверей кабины, заводом было принято решение установить возвратную пружину, которая помогала БУАД (у) закрывать двери кабины. На данный момент монтажные и обслуживающие организации обрели опыт по установке и обслуживанию данного типа привода дверей кабины.

В связи тем, что на данном приводе дверей применена универсальная версия БУАД и завод провел испытания его работы без пружины, в составе лифта

- рекомендуем, произвести демонтаж пружины дверей кабины на ранее выпущенных лифтах и провести перепрограммирование частотных регуляторов БУАД 4-(xx), согласно

Приложения №1 БУАД 4 -20, 24, 27, 29 и

Приложение №2 БУАД 4 - 25

Технический директор
т/ф 495 -739 67 09

Ганкевич Е.Ю.